

Bedienungsanleitung und Garantieschein

MBO-alpha 2000

Elektronischer Taschenrechner

Sehr geehrter Kunde!

Sie bewahren Ihren mit Batterien betriebenen Elektronenrechner vor Schäden, wenn Sie folgende Hinweise beachten:

- Nicht mehr einwandfreie Batterien. Anzeige wird schwächer – unbedingt auswechseln, da Auslaufgefahr besteht. Für durch ausgelaufene Batterien verursachte Schäden übernehmen wir keine Garantie.
- Verwenden Sie nur Qualitäts-Batterien und pr
 üfen Sie diese von Zeit zu Zeit auf Auslaufspuren.
- Die Batterien müssen polgerecht eingelegt werden gemäß den Kennzeichnungen im Batteriefach.
- 4 Achten Sie auf saubere Batterie-Kontakte im Gerät.
- Bei Elektronenrechnern mit Netzanschluß-Möglichkeit bitte nur ein geeignetes Netzgerät verwenden. Achten Sie darauf, daß die Voltzahl des Netzgerätes der des Rechners entspricht.
- Bei Netzbetrieb über einen längeren Zeitraum müssen die eingesetzten Batterien wegen Auslaufgefahr entnommen werden,

Bei Störungen innerhalb der Garantiezeit erlischt Ihr Garantieanspruch, wenn Sie eigene Eingriffe am Rechner vornehmen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Tastatur: 10 er Tastatur, 37 Funktionstasten

Anzeige: 7 Segment Zahlenröhre, 8-stellige Anzeige, 2 Stellen Exponent, 2 Stellen für Vorzeichen.

Kommatechnik: Fließ-Eingabe-Fließ-Ausgabe.

Kapazität: 8 Stellen im Rechen- und Speicherregister, Beide Register rechnen unter Null (Saldierung) Saldierung: Zahlen unter Null werden mit einem Minus-

signal angezeigt.

Speicherregister: 1 Speicherregister mit Speicherbele-

gungsanzeige Kanazitat 8 Stellen

RESONDERE MERKMALE

Eingabe: Algebraische Eingabe

Rechenoperationen: 4 Grundrechenarten, automatische Konstante, Kettenrechnen, Gemischte Kalkulation, Speichern, quadrieryn, Wurzelziehen, Reziprok-Wert-Rechnen, Exponeantial-Rechnen, Trigonometrische Berechnungen und inverse Funktion, Naturlicher und Dekadischer Logarithmus, Umwandlung von Grad-Minuten-Sekunden in Dezimal, alle trigonometrischen Funktionen in Grad oder Bogenmaß. Hyperbolische Funktionen.

Bauteile: MOS L S I

Maße: 86 mm breit 161 mm tief 21 mm hoch Gewicht: mit Batterien 222 gr. Betriebstemperatur: 0 – 40 Grad C

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Dieser Taschenrechner ist mit präzise gefertigten elektronischen Bauteilen ausgestattet. Starke Temperaturunterschiede sind in jedem Fall zu vermeiden.

Rechner nicht hinwerfen, starke Erschütterungen verhindern

Direkte Einwirkung der Sonne oder eines Heizkörpers für längere Zeit vermeiden.

Gehäuse und Tastatur nicht mit ätzender Flüssigkeit reinigen. Neutralen Kuststoffreiniger verwenden.

Bitte verwenden Sie auslaufsichere Batterien.

Durch nachlassende Leuchtkraft der Anzeigesegmente

wird angezeigt, daß die Batterien verbraucht sind. Herkömmliche 1.5 V Batterien sind dann unverzüglich zu

erneuern, während die Nickel/Cadmium Batterien wie beschrieben aufgeladen werden müssen. Auswechseln: Klappe unter dem Rechner entfernen, Batte-

rien in der angezeigten Richtung einlegen, Klappe befestigen.

Vor jeder neuen Speicher-Rechenoperation zweimal die MSI
Taste betätigen.

Vor jeder neuen Rechenoperation immer zuerst 🥨 betätigen.

Dieser Taschenrechner arbeitet algebraisch, d.h. Rechenaufgaben innerhalb der vier Grundrechenarten werden so eingetastet, wie sie gesprochen oder geschrieben würden.



TASTATURBESCHREIBUNG

Algebraische Eingaben. Der MBO alpha 2000 verwendet die algebraische Eingabemethode, um die Dateneingabe in den Rechner zu erleichtern. Bei einfachen Problemen werden die Zahlen und algebraischen Funktionen in algebraischer Reihenfolge in den Rechner eingegeben. Z.B. wird der Rechenvorgang einer Addition von 15 zur Zahl 25 und einer anschließenden Subtraktion von 30 folgendermaßen angegeben. 25+15-30 = 10. In den MBO alpha 2000 wird er wie folgt eingegeben. 25+15-30

- 0 9 Ziffern Tasten
 - Dezimalkomma Taste
 - ▼ PI-Taste Gibt den Wert pi (#) bis 7 Stellen nach dem Komma genau 3.1415926 in eine Rechnung ein.
 - Taste zur Vorzeichenänderung Weist den Rechner an, das Vorzeichen der aufleuchtenden Zahl zu ändern.
 - Taste zur Eingabelöschung Löscht die letzte Tastatureingabe.
 - Löschtaste Löscht Informationen im Rechner und Leuchtanzeige und bringt den Rechner vor Beginn einer neuen Aufgabe auf Nullstellung zurück. Der Speicherinhalt wird jedoch durch die Benutzung dieser Taste nicht berührt.
 - Additionstaste Weist den Rechner an, die folgende Zahl zu der vorher eingegebenen oder zu dem vorherigen Ergebnis zu addieren.

- Subtraktionstaste Weist den Rechner an, die folgende Zahl von der vorher eingegebenen oder vom herigen Ergebnis abzuziehen.
- Multiplikationstaste Weist den Rechner an, die vorher eingegebene Zahl oder das vorher erhaltene Ergebnis mit der folgenden Zahl zu multiplizieren.
- Divisionstaste Weist den Rechner an, die vorher angegebene Zahl oder das vorher erhaltene Ergebnis durch die folgende Zahl zu dividieren.
- Gleichheitstaste Weist den Rechner an, den vorher eingegebenen Vorgang zu vervollständigen, um das gewünschte Rechenergebnis zu liefern.

Sonderfunktionen

Die Tasten für Sonderfunktionen wirken sich lediglich auf die ausgewiesene Größe, entweder eine eingegebene Größe aus

- Quadrat-Taste Weist den Rechner an, das Quadrat der ausgewiesenen Zahl zu ermitteln (d.h., die ausgewiesene Zahl mit sich selbst zu multiplizieren).
- Quadratwurzel-Taste Weist den Rechner an, die Quadratwurzel der ausgewiesenen Zahl zu ermitteln, (d. h., die Zahl zu ermitteln, die mit sich selbst multipliziert die ausgewiesene Zahl ergibt).
- Reziprokwert-Taste Weist den Rechner an, den reziproken Wert der ausgewiesenen Zahl zu ermitteln (d. h., die Zahl 1 durch die ausgewiesene Zahl zu teilen).
- Taste Weist den Rechner an, eine Zahl y in eine beliebige Potenz x zu erheben.

Trigonometrische Funktionen

Für die Berechnung von trigonometrischen und hyperbolischen Funktionen sind die [fff], [SiN], [GGS, [TAN], und [ARG] Tasten zuständig. Der Winkel für trigonometrische Funktionen wird in Grad oder Bogenmaß angegeben, indem man den Schalter DEG/RAD entsprechend einstellt.

- SIN Taste Weist den Rechner an, den Sinus des angezeigten Winkels zu ermitteln.
- Taste Weist den Rechner an, den Kosinus des angezeigten Winkels zu ermitteln.
- Tax Taste Weist den Rechner an, den Tangens des angezeigten Winkels zu ermitteln.
- Taste Weist den Rechner an, die hyperbolische Funktion der angezeigten Größe zu ermitteln, wenn Sie vor der SN, COS oder TAM Taste gedrückt wurde.
- Inverse trigonometrische und hyperbolische Funktionstaste. Weist den Rechner an, den Winkel der ausgewählten trigonometrischen Funktion, deren Wert die angezeigte Größe ist, zu ermitteln, wenn Sie vor der SN, COS oder TAN Taste gedrückt wurde. Wenn sowohl die ABC als auch die MPTaste vor SN, COS oder TAN Taste gedrückt wurde den wird der Rechner angewiesen, die inverse hyperbolische Funktion des angezeigten Wertes zu berechnen.

Logarithmische Funktion

leg Dekadische Logarithmen Taste - Weist den Rechner, an, den Logarithmus der angezeigten Zahl zur Basis

- 10 zu ermitteln
- In Natürliche Logarithmen-Taste Weist den Rechner an, den Logarithmus der angezeigten Zahl zur Basis e zu ermitteln

Exponentielle Funktion

- Taste Weist den Rechner an, in exponentieller Funktion zu rechnen. Der Wert e kann bestimmt werden, indem man die Tasten 1 e* betätigt. (Ergebnis 2.7182818)
- Taste Numerus Gegenlogarithmus z. B. $\log 100 \log = 2$

Austausch

- Taste Weist den Rechner an, den angezeigten Wert von Grad - Minuten - Sekunden in Dezimal umzuwandein
- Taste Weist den Rechner an, den Wert von dem Anzeigeregister in den Tastenspeicher zu übernehmen und umgekehrt.

Memory (Hauptspeicher)

- M+ Taste Weist den Rechner an, den angezeigten Wert zum Memory-Inhalt zu addieren. Der angezeigte Wert bleibt erhalten.
- Taste Weist den Rechner an, den Memory-Inhalt in den Anzeigespeicher zu bringen. Der Memory-Inhalt (Hauptspeicher-Inhalt) bleibt erhalten.
 - Taste Weist den Rechner an, den Memory-Inhalt zu löschen. (2-mali gas Drücken der Taste)

- Taste zur Eingabe von Exponenten Weist den Rechner an, die anschließend eingegebene Zahl als Exponenten zur Basis 10 auszuwerfen. Zur Eingabe einer Zahl im wissenschaftlichen Abkürzungsverfahren gibt man zuerst die Grundzahl ein, drücktdie Paste und gibt den gewünschten Exponenten zur Basis 10 ein. Nach Drücken der Paste weist der Rechner solange alle weiteren Ergebnisse im wissenschaftlichen Abkürzungsverfahren aus, bis die Caste betätigt wird.
- Taste Weist den Rechner an, rechtwinklige Koordimaten in Polar-Koordinaten umzuwandeln und umgekehrt. Umwandlung von Polarkoordinaten in
 rechtwinklige Koordinaten (X, Y)

Für die Berechnung müssen der Radius ins Tastenfeld-Register, der Winkel in den Speicher (Memory). Das Ergebnis: X Koordinate steht im Tastenfeld-

Register
Y Koordinate steht im Speicher

Y Koordinate steht im Speicher (Memory)

Umwandlung von rechtwinkligen Koordinaten in Polarkoordinaten.

Für die Berechnung müssen die X Koordinate in den Speicher und die Y Koordinate in das Tastenfeld Register.

Das Ergebnis: Radius steht im Speicher und der Winkel steht im Tastenfeld-Register.

- Tasten Weisen den Rechner an, mit dem Klammer-
- Register zu arbeiten. Die Klammertasten werden bei einfachen Klammeraufgaben wie (a×b)+(c×d)+....

als "Klammer auf" und "Klammer zu" getastet. Das Memory wird dabei nicht benötigt, weil die Taste [C] die vorübergehende Speicherung von Zwischenergebnissen in einem speziellen Register bewirkt. Die Taste [D] ist eine Ergebnistaste für die Ausrechnung des Klammerausdrucks, die das neue Zwischenergebnis in den Anzeigespeicher bringt.

RECHENBEISPIELE

Addition

Beispiel: 123+456+789 = 1368

Eingabe	Anzeige
1 2 3	123
[+]	123
4 5 6	456
王	579
7 8 9	789
	1368

Subtraktion

Beispiel: 532-125 = 407

Eingabe	Anzeig
5 3 2	532
	532
1 2 5	125
	407

Saldierung

Beispiel: 88.573-209.46 = 120.887

73-203.40 - 120.007	
Eingabe	Anzeig
8 8 . 5 7 3	88.57
	88.57
2 0 9 . 4 6	209.46
	-120.88

Beispiel:
$$46 \div (-9) = -5.11111111$$

Eingabe	Anzeige
4 6	46.

Œ	46.
9	9.
1/2	-9.
	-5.1111111

Gemischte Addition u. Subtraktion Beispiel: 3.4+56.1-2=57.5

Eingabe Anzeige 3 . 4 3.4 + 3.4 5 6 - 1 56.1 59.5 2 2. 57.5

Multiplikation

Beispiel: $1.23 \times 3.45 = 4.2435$

Eingabe	Anzeige	
1 . 2 3	1.23	
X	1.23	
3 . 4 5	3.45	
=	4.2435	

Division

Beispiel: 22.302÷0.4 = 55.755

Eingabe	Anzeige
22 - 302	22.302
:	22.302
. 4	0.4
	1,17000363600

= 55.755

Konstanten - Addition

Beispiel: 2+5+5+5=17

	Emgabe
	2
	[+]
	5
	=

Konstanten - Subtraktion

Beispiel: 25-4-4-4=13Eingabe

2	5
	4

Konstanten - Multiplikation Beispiel: 44 = 256

Eing	abe
	4
	X

=

16. 64.

Anzeige

12.

17.

Anzeige

25.

25. 4

21.

17. 13.

Anzeige

4

256.

Konstanten - Division

Beispiel: $6 \div 6 \div 6 \div 6 = 0.0277777$

	Eingabe	Anzeige	
	- 6	6.	- 101
	÷	6.	- 80
		1.	- 0
		0.1666666	100
		0.0277777	- 1
Rechnen mit konsta	nem Faktor		- 1
Beispiel:	Eingabe	Anzeige	- 6
3+8=11	3	3.	- 10
7 + 8 = 15	[+]	3.	- 10
9+8=17	8	8.	- 1
	(m)	11.	- 1
	7	7.	- 1
		15.	- 1
	9	9.	- 8
	=1	17.	- 1
Beispiel:	Eingabe	Anzeige	- 1
10-3 = 7	1 0	10.	- 1
15 - 3 = 12		10.	- 1
34 - 3 = 31	3	3,	- 0
	=	7.	- 8
	1 5	15.	- 8
	=	12.	
	3 4	34.	- 1
		31.	- 8
Beispiel:	Eingabe	Anzeige	- 1
$20 \div 5 = 4$	2 0	20.	- 6.
$35 \div 5 = 7$	÷	20.	- 8
$6A \div 5 = 12$	5	5.	
		4.	
	14		

Beis 5× 5×	4	= 2			
5×1	12 :	= 6	0		
KE	TT	EI	NRI	ECI	HN
Alle					

NUNG

nen in Kettenrechnungen und gemischt verwendet werden. Die folgenden Beispiele zeigen, wie man mit wenigen Schritten zum Ergebnis gelangt.

15

3 5

6 0

Eingabe

1 2

35.

7.

60. 12.

20. 7. 35.

12. 60.

Anzeige

3. 4. 7. 6.

42. 2. 40. 5.

Anzeige 5. 5. 4.

Beispiel: $\frac{(3+4) \ 6-2}{5} = 8$ Eingabe

3	
[+]	
4	
X	
6	
_	
2	
=	
5	

GEMISCHTE KETTENRECHNUNG

Anmerkung zur Aufbereitung der Daten im "Wissenschaftlichen" Gleitkommaformat.

9

Anzeigebild - 1.0234567 - 06 Exponent Mantisse Vorzeichen des Exponenten

Vorzeichen:

Ein Minus - Zeichen vor der Mantisse kennzeichnet einen negativen Wert, d.h. einen Wert kleiner als Null.

Ein Minus - Zeichen an der dritten Stelle von rechts kennzeichnet einen negativen Exponenten

Ein - Zeichen in der 1. Stelle von links kennzeichnet einen Uberlauf oder einen Fehlerabbruch.

Datenausgabeformate:

Es stehen zwei Ausgabeformate für die Anzeige zur Verfügung:

- Normales Format: bis zu acht Ziffern f
 ür die Mantisse und den Dezimalpunkt.
- Wissenschaftliches Format: Acht Ziffern für die Mantisse und zwei Ziffern fur den Exponenten. In den folgenden Fällen wird für die Anzeige automatisch das wissenschaftliche Gleitkommaformat gewählt:
 - a) Das Ergebnis überschreitet acht Ziffern.
 - b) Das Ergebnis ist kleiner als 1.
 - c) Der Exponent wird über die Taste EXP eingegeben.

Beispiel: 0.082

-200.

-191

Eingabe		Anzeige
. 0 8	0.08	
[×]	0.08	
. 0 8	0.08	
	6.4	-30

Wissenschaftliches Format:

Ausgabe im normalen Format: 0.0064

Wissenschaftliche Berechnungen Exponentialfunktion:

Beispiel: e^{6,8}

	Eingabe	Anzeige			
	6 . 8	6.8		1 0 In	
	[ex]	897.84728		=	0.8985954
	12.3	007,04720		ex	2,4561508
Natürlicher Logarithmus				10-1	2.4501500
Beispiel: In 33			Rechnen mit Potenzen		
beispiei. III 00	Eingabe	Anzeige	Beispiel: 2 ⁻⁵		
	3 3	33.	Beispiel. 2	Eingabe	Anzeige
	In	3.4965076		2	2.
	Lini	3.4303070		Yx	2.
Beispiel: 1.91.4				5	5.
Beispiel. 1.5	Eingabe	Anzeige		14	-5.
	1 . 9	1.9		=	0.03125
		0.6418538		LEI	0.03125
	In				
	X	0.6418538 1.4	Rechnen mit Wurzeln		
	1.4	35.50	Beispiel: (2+\sqrt{4}) 6	Eingabe	Anzeige
		0.8985953		2	2.
7	6x	2.4561505		(+)	2.
Name and the second of the sec				4	4.
Briggscher Logarithmus (o	der dekadischer	r Log.)			2.
Beispiel: log 43				X	4.
	Eingabe	Anzeige		6	6.
	4 3	43.		=	24.
	log	1.6334685			
			Beispiel: √√2		
Beispiel: 1.9 ^{1.4}				Eingabe	Anzeige
	Eingabe	Anzeige		2	2.
	1 - 9 1	1.9			1.4142135
	[log]	0.2787536			1.189207
	×	0.2787536			
	1 • 4	1.4			
	X	0.390255	Beispiel: $\sqrt[3]{225} = 6.08$		
	10			10	

	Eingabe	Anzeige	
	2 2 5	225.	Eingabe Anzeige
	Yx	225.	7.389056
	3	3.	3 3.
	36	0.3333333	= 22.167168
	=	6.082201	
	2 2 5	225.	Beispiel: ⁶ √125 ⁴
	[b']	6.082202	Eingabe Anzeige
			4 4.
Beispiel: 4√5+22			÷ 4.
124	Eingabe	Anzeige	
	2	2.	6 6. = 0.6666666
	X	2.	TX 0.666666
		4.	1 2 5 125.
	Œ	4.	
	5	5.	
		9.	= 24.99999
		3.	
			THE OWNER TO SOME THE PROPERTY OF THE PROPERTY
	M+	3.	TRIGONOMETRISCHE FUNKTIONEN
		4.	Bei folgenden Rechenbeispielen auf die angegebene Po
	YX	4.	sition des Schalters DEG/RAD achten.
	ME	3.	
		64.	
2			Eingabe Anzeig
Beispiel: 3e ⁴√0.25	5 <u>4</u> 206664		take to take
	Eingabe	Anzeige	SIN 0.857167
	4	4.	na na raga di Santa di Bawarangan ya Baran
		4.	Beispiel: cos 20° Schalter DEG
	. 2 5	0.25	Eingabe Anzeig
		0.5	2 0 20.
		2.	cos 0,939692
	ex	7.389056	
			Beispiel: tan 10° Schalter DEG
	20		Dolopion tan 12

Einacha

			TAN	0.1763269
Beispiel:	cot	35°	Schalter DEG	
			Eingabe	Anzeige
			3 5	35.
			TAN	0.7002075
			3/4	1,428148

Eingabe

Anzeige

10

UMGEKEHRTE TRIGONOMENTRISCHE FUNKTIONEN

Beispiel: sin ⁻¹ 0.5	Schalter DEG	
	Eingabe	Anzeige
	. 5	0.5
	ARC	0.5
	SIN	30
Beispiel: cos-1 0.5	Schalter DEG	
	Eingabe	Anzeige
	. 5	0.5
	ARC	0.5
	cos	60

Beispiel: tan-1 0.8	Schalter DEG		
		Eingabe	Anzeige
		. 8	0.8
		ARC	0.8
		[TAN	38.659808

spiel:	cot-	1.42	181	48	5	cn	aite
					E	ing	abe
	1	. 4	2	8	1	4	8
							14
							N DV

1.428148 0.7002075 0.7002075 34.999999


Anzeige

UMWANDLUNG VON BOGENMAB IN GRAD


Beispiel:	$1.134464 = 65^{\circ}$		
Schalter		Eingabe	Anzeige
RAD	1 . 1 3	4 4 6 4	1.134464
		SIN	0.9063078
DEG		ARC	0.9063077
	1	SIN	65.000001
Beispiel:	90 sin		
Schalter		Eingabe	Anzeige
		9 0	90.
		SIN	1.
RAD		ARC	1.
		SIN	1.5707963
		SIN	1.
DEG		ARC	1.
		SIN	90.


Beispiel:

Auf einer Seiltrommel von 435 mm soll ein Seil gespannt werden, wobei die Seiltrommel um 65° gedreht wird. Wie lang ist der Teil des Seiles, welcher sich auf der Seiltrom-



Finde das Längenmaß der Seiten a und b bei einem rechtwinkligen Dreieck wenn bekannt ist.





Anzeige



Wie lang sind die Sparren des Ober- und Untergurtes bei folgenden Maßangaben:

Länge des Satteldaches

9.50 m

Höhe des Obergurtes 3.50 m Höhe des Untergurtes 2.50 m Welche Dachneigung hat das Satteldach? Obergurtlänge und Dachneigung =

tialige und Dacini	leiguing	
Eingabe	Anzeige	
3 . 5	3.5	
÷	3.5	
4 . 7 5	4.75	
	0.7368421	
ARC	0.7368421	
TAN	36.384352	Dachneigung
M+	36.384351	
4 . 7 5	4.75	
÷	4.75	
ME	36.384352	
COS	0.8050558	
=	5.9002121	Obergurtlange

Untergurt = $\sqrt{4.75^2 + 2.5^2}$ Eingabe Anzeige 4 . 7 5 4.75 X 4.75 = 22 5625 M+ 22.5625 2 . 5 2.5 XI 6 25 M+ 6.25 MZ 28 8125

BERECHNUNG VON HYPERBOLISCHEN FUNKTIONEN

Als hyperbolische Funktion bezeichnet man die Ausdrücke:

1/2

ex

3.3967649 2 2. 1.6983824

-1.3 0.2725318

Dieses Beispiel zeigte die herkömmliche Berechnung Mit der hyp-Taste ist die Berechnung wie folgt:

Anzeig
1.3
1.3
1,698382


Rechnen mit reziprokem Wert

Beispiel: $\frac{1}{2-1/4} =$

Eingabe	Anzeige
2	2.
	2.

5.3677276

Untergurtlange



Beispiel: Berechnen Sie die Spannung VC und VR in einem RC -Netzwerk, die 4 Sekunden nach dem Einschalten anliegen. $V_B = 10 V$ R = 20 Kn $C = 40 \, \text{uF}$ VB 7 Anzeige Eingabe 4 1/-÷ - 4. 2 0 20. EXP 20. 00 3 20. 03 1 - 2 -044 0 40. EXP 40. 14 40. 6 40

= - 5. ex 6.73794712 -03 M+ 6.7379471 -03

1. 1.

M8 6.7379472 −03 × 0.9932621

Ergebnis VC = 10. 10. 9.932621

10 10. X 10. ME 6.7379472 −03 Ergebnis VR = 0.0673794


Beispiel:

Ein Drehstromnetz hat eine Spannung von 380 Volt. Frage: Welche Spannung ist zwischen MP und R (219.393)

Eingabe	Anzeige
380	380.
:	380.
3	3.
	1.7320508
F=1	210 2021

Beispiel:

Berechnung der Entfernung zweier Punkte im Koordinatensystem.



$$A_1A_2 = \sqrt{(X_1 - X_2)^2 + (Y_1 - Y_2)^2}$$

$$= \sqrt{(6-2)^2 + (4-2)^2}$$

$$= 4.4721359$$

Eingabe	Anzeig
6	6
	6
2	2
=	4

X	16.
M+	16.
4	4.
	4.
2	2.
	2.
[X ¹]	4.
M+	4.
MZ	20.
	4.4721359

Prozentrechnung:

Beispiel: 100% = 430235. - DM

18% = DM (77442.30 DM)

15% = DM (64535.25 DM) 31% = DM (133372.85) DM)

13% = DM (55930.55 DM)

1 8

1 5

Eingabe	Anzeige
4 3 0 2 3 5	430235.
⊞	430235.
100	100.
	4302.35
M+	4302.35
X	4302.35

= 77442.3 M2 4302.35 X 4302.35

18

15.

64535 25

ME 4302.35

X 4302.35 3 1 31. =133372.85 Ma 4302.35 X 4302.35 1 3 13. = 55930.55

Prozentverteilung

Beispiel: 1868050 = 100% 280620 = ? %

275435 = 7 %

113725 = ? % 460126 = ? %

> Eingabe 1 8 6 8 0 5 0 1868050

1868050

1 0 0 100 18680.5

18680.5 2 8 0 6 2 0 280620

18680.5 34 15.022081

2 7 5 4 3 5 275435

E 14.744519 1 1 3 7 2 5 113725

6 0878991 100 4 6 0 1 2 6 460126

24.631353

Anzeige

Kalkulation VK 5, – DM EK 2.30 DM

Gewinn = (54%)

Eingabe	Anzeige
2 . 3	2.3
=	2.3
5	5.
	0.46
1	1.
34	0.46
=	0.54
X	0.54
1 0 0	100.
=	54.

Beispiel:

Prozentualer Gewinn auf 2.30 DM bei einem VK-Preis von 5.-DM. (117.39%)

Eingabe	Anzeige
5	5.
-	5.
2 . 3	2.3
	2.173913
1	1.
X	1.173913
1 0 0	100.
=	117.3913

Beispiel:

Wechsel-Diskont-Rechnung Kapital 31500,-DM, Zinsfuß 8,7% Laufzeit 87 Tage, Zinsbetrag? (662.28 DM)

Eingabe	Anzeig
3 1 5 0 0	31500.
:	31500.
100	100.
	315.
X	315.
8 . 7	8.7
(₹)	2740.5
3 6 0	360.
[X]	7.612
8 7	87.
	662.287

Beispiel:

800, — DM werden jänrlich auf ein Konto eingezahlt und mit 6% verzinst. Laufzeit fünf Jahre. Wie hoch ist das Kapital nach fünf Jahren? (4509.68 DM)

erzinst.	Laufzeit fünf Jahre.	Wie hoch ist das
ach fünf	Jahren? (4509.68	DM)
4	Eingabe	Anzeige
	1 . 0 6	1.06
	YX	1.06
	5	5.
		1.338226
		1.3382256
	1	1.
	X	0.338226
	8 0 0	800.
	÷	270.5808
	. 0 6	0.06

4509.68

1200, - DM einmalige Einzahlung mit 4% verzinst. Laufzeit 13 Jahre. Wie hoch ist das Kapital nach 13 Jahren? (1998.09 DM)

Anzeige	
1.04	
1.04	
13.	
1.665073	
1.665073	
1200.	
1998.0876	

Beispiel:

In fünf Jahren soll eine fällige Schuld von 30000, - DM bezahlt werden. Welcher Betrag muß jetzt auf ein Sparkonto angelegt werden, bei einem Zinssatz von 3.5% damit in fünf Jahren die Summe von 30000. - DM erreicht ist? (25259.19 DM)

Eingabe	Anzeige
1 . 0 3 5	1.035
[YX]	1.035
5	5.
	1.187686
36	0.8419733
X	0.8419733
3 0 0 0 0	30000.
=	25259.19

Beispiel:

Ein Kapital von 4000' - DM wird mit 10.67% verzinst, und erbringt ein Endkapital von 6000, - DM. Laufzeit?

(4 J	ah	re
------	----	----

	Eingabe	Anzeige
	10.67	10.67
	(10.67
	1 0 0	100.
	(±)	0.1067
	1	1.
	100	1.1067
	ln	0.1013826
	M+	0.1013826
	6 0 0 0	6000.
	=	6000.
	4 0 0 0	4000.
		1,5
	in	0.4054651
		0.4054651
	SM.	0.1013826
		3.9993559
eispiel:		

Es werden angelegt 1500, - DM zu 7% und 2000, - DM (1

u 5%.	Betrage gleich	grob?	
3-7-	Eingabe		Anzeig
2	0 0 0	2000.	
	÷	2000.	
1	5 0 0	1500.	

		-	
		=	
		Name of Street	
		-	

1.3333333

÷


0.1249387 0.1249387

1.07

1 . 0 7

1,07

36



Eine Kapitalverdoppelung erfolgt z.B. bei 7% in 10.244 Jahre.

Eingabe	Anzeige
2	2.
In	0.6931471
M+	0.6931471
1 . 0 7	1.07
In	0.0676586
+	0.0676586
M2	0.6931471
34	0.0676586

10 244774

5080.

ZUR LÖSUNG VON KLAMMERAUFGABEN BEI KOMPLEXEN UND GEMISCHTEN BERECHNUNGEN

Bcispiel:

 $(15\times(3+5)\times(4+3)\times(5+1))+(2\times(3+1)\times(4+1))=5080$ Eingabe Anzeige 96 96 ((1 5 X ((3 + 5)) X ((4

DEKADISCHER UND NATÜRLICHER LOGARITHMUS

3 + 1)) X ((4 + 1)))) =

Beispiel: e = 2.7182818	Eingabe	Anzeige
	SEE	0
	1	1
	ex	2.7182818

Beispiel: $1/\sqrt[3]{e} = 0.7165315$

Eingabe	Anzeige
SCE	0
1	1
Вx	2.7182818
W-	1.395612
34	0.7165315

Beispiel: $\log 10\pi = 0.4971498$

ingabe	Anzeige
SCE	0
See	0
[\pi]	3.1415926
log	0.4971498

Beispiel: $Ln(e^{13}+10^5) = 13,203784$ Eingabe

Eingabe	Anzeige
S/CE	0
961	Ö
1 3	13.
ex	442413.39
+	442413.39
5	5.
10×	100000.
=	542413.39
In	13 203784

MITTELWERT UND STANDARDABWEICHUNG

Beispiel:
$$\Sigma/1+2+3+4+5$$
 $\vec{X}=3$

Eingabe	Anzeige	
G/Ca	0.	
SCE	0.	
3/8	.0.	
1	.1.	
[+]	.1.	
2	, 2.	
[+]	.1.5	
3	.3.	
(+	.2.	
4	.4.	
[+]	.2.5	
5	. 5.	
	.3.	(Mittelwert)
[8 _M	.5.	(Zahl der Eingaben)

Beispiel:

X:	(X:-X) 2
21.9	2.7556
21.6	1.8496
18.8	2.0736
18.5	3.0276
20.4	0.0256
T 101.2	S 9.7320

$$\overline{X} = \frac{101.2}{5} = 20.24$$

Eingabe	Anzeige
Sec	0.
SICE	0.
李文	.0.
2 1 • 9	.21.9
±	.21.9

2 1 . 6	.21.6	
	.21.75	
18 . 8	.18.8	
+	.20.76666	6
1 8 . 5	.18.5	
(+)	.20.2	
2 0 . 4	.20.4	
=	.20.24	(Mittelwert)
34	.1.9464	
	.1.39513	44 (Standardabweichung)
36	.5.	(Zahl der Eingaben)

FAKULTÄTEN

5 5. nl 120.

DEZIMALZAHL ↔ GRAD, MINUTEN UND SEKUNDEN

DEG	22.847222
C/CE.	0.
Get	0.
45 . 876543	45,876543
DWS	45.5235

DEZIMAL ←→ RADIAN

Beispiel: 1 Radian = 57* 295781 1 Winkel = 0.0174533 Radian Eingabe

Eingabe	Anzeige
9ce	0.
96E	0.
1	1.
R+D	57.295781
96s	0.
960	0.
1	1.

0.0174533

Weist den Rechner an, rechtwinklige Koordinaten in Polar-Koordinaten umzuwandeln und umgekehrvt.

rdinaten	umzuwandeln ur	nd umgekehrvt.	
	Eingabe	Anzeige	
	1	1.	
	34	0.	
	1	1.	
	R-P	45.	
	34	1.4142135	$\sqrt{X^2+Y^2}$
	34	45.	tan-1 Y/X
	P→R	1.	Y cos X

Y sin X 34 1.

Eingabe Anzeige

3

34 0.

4 R-P 36.869897 (Winkel) 5. (Längenmaß)

ANZEIGEBEREICH UND FEHLERKONDITON

Funktion		Anzeigebereich	Fehlerkonditon
Eingabe		Mantisse ≤ 8-stellem Exponenten ≤ 2-stellen	
Grundrechenarten Statistische Funktionen		10 ⁻⁹⁹ ≤ X < 10 ¹⁰⁰	Ans ≥ 10 ¹⁰⁰ b = 0 at a÷b
		Integer number of X ≥ 0	Ans ≥ 10 ¹⁰⁰ X < 0
Trigonometrische	sin x	10 ⁻⁹⁹ ≤ X < 10 ¹⁰⁰	
Funktionen	tan x	Transfer and the second	$X = 90^{\circ} X(2N-1)$
	sin-1 cos-1	10 ⁻⁹⁹ ≤ X X = 0	X >1
	tan-1	10-99 ≤ X < 10100	
Logarithmische und Exponential-	sin h x	X1 < 100, Ln 10 X = 0	X ≥ 100 Ln 10
funktionen	tan h x	10 ⁻⁹⁹ ≤ X < 10 ¹⁰⁰	
	sin h x	10 ⁻⁹⁹ ≤ X < 10 ¹⁰⁰	
	cos h x	1 ≤ X < 10 ¹⁰⁰	X < 1
	tan h x	-1 ≤ X < 1	X ≥1
	Ln Log	0 < X < 10 ¹⁰⁰	
	e*	X < 100. Ln 10	X ≥ 100, Ln 10
,	10×	X < 100	X ≥ 100
(Potenzen)	Y*	0 ≤ X < 10 ¹⁰⁰ 0 < Y < 10 ¹⁰⁰ X Ln Y < 100. Ln10	Y ≤ 0 X Ln Y ≥ 100. Ln 10
Quadratwurzel und Kubikwurzel	(=)	0 ≤ X < 10 ¹⁰⁰	x < 0



G · A · R · A · N · T · I · E



Innerhalb der Garantiezeit von 6 Monaten – vom Tage der Lieferung an gerechnet – werden Reparaturen kostenlos durchgeführt, wenn der Mangel auf nachweisbare Material - oder Fabrikationsfehler zurückzuführen ist.

Schäden durch unsachgemäße Behandlung, z. B. Verwendung falscher Batterien oder Netzgeräte sowie ungewöhnliche Einflüsse, fallen nicht unter die Garantie.

Die Garantie erlischt, wenn die Reparaturen von anderen Firmen oder Personen ohne Einwilligung des Garantieträgers ausgeführt werden.

Modell:	MBO	Maria Caracteria de la
Serien-Nr	.:	
	, den _	19

Firmenstempel

Unterschrift

Gewährleistung nur in Verbindung mit dem Kassenzettel.

MBO

Bei Garantie-Inanspruchnahme senden Sie uns bitte den Rechner komplett mit dem Netz-Adapter in der Originalverpackung an untenstehende Adresse ein. Beachten Sie bei Einsendung, daß folgende Unterlagen der Sendung beigefügt sein mussen:

- 1. dieser Garantieschein
- 2. Ihre Kaufquittung
- 3. Beschreibung des festgestellten Fehlers

Geräte ohne Garantieunterlagen werden kostenpflichtig repariert und per Nachnahme zurückgeschickt.



Deutschland:

MBO Schmidt & Niederleitner

Konrad-Celtis-Straße 79 - D-8000 Munchen 70 Telefon (089) 7145041 - Telex 5212824

Österreich:

MBO Ges. m. b. H.

Sonnbergstraße 19 - A-2380 Perchtoldsdorf Telefon (0222) 86 06 87 - Telex 01 3391

Schweiz:

MBO AG

Flurhofstraße 158 : CH-9000 St. Gallen Telefon (071) 26 36 89 : Telex 077 594

Niederlande:

MBO Niederlande, B.V.

H. Bosmans Geeltmanstraat 37 - NL Enschede Telefon (053) 32 45 86

Frankreich:

6 Rue du Parc

94160 St. Mandé Telefon 01/3 74 03 71 · Telex 641124

Fernost:

MBO Far East (Hong Kong) Ltd. Hutchison House, 10th Floor

10, Harcourt Road, Central - Hong Kong

Telefon 5-260 761 - Telex 65 156