



### Ein- und Ausschalter

Nach dem Einschalten sind alle Rechenregister automatisch gelöscht. Der Rechner ist einsatzbereit.

### On- and off-switch

All working registers are automatically cleared when calculator is turned on.

The calculator is ready for operation.

### Interrupteur enclencheur-déclencheur

Après l'enclenchement, tous les registres de calcul sont effacés automatiquement. La calculatrice est prête au service.

### Interruptor de apagado-encendido

Una vez conectado quedan automáticamente borrados todos los registros de cálculo.

La calculadora se halla lista para su uso.

Funktionstasten  
Function keys  
Touche de fonctions  
Teclas de funciones



Plustaste  
Plus key  
Touche d'addition  
Tecla de suma



Minustaste  
Minus key  
Touche de soustraction  
Tecla de resta



Gesamtlöschung  
Total clearing  
Effacement total  
Borrado parcial



Multiplikationstaste  
Multiplication key  
Touche de multiplication  
Tecla de multiplicación



Divisionstaste  
Division key  
Touche de division  
Tecla de división



Einzellöschung (Korrektur)  
Individual clearing  
Effacement individuel  
Borrado parcial (corrección)



Ergebnistaste  
Result key  
Touche de résultat  
Tecla de resultados



Prozenttaste  
Percentage key  
Touche de pourcentage  
Tecla de porcentajes



Kommataste  
Decimal point key  
Touche de virgule  
Tecla de la coma

J A ~~PIERIS DTH~~  
Beschreibung der Funktionen


$$142 - 154 - 69 \times 5 =$$

#### Batterie-Wechsel

Nach Herausschieben des Gehäusedeckels (Rückseite) können drei Batterien der Größe AAA, Micro, IEC RO 3, 1,5 V eingelegt werden. Dabei ist folgendes zu beachten:

1. Die Batterien müssen korrekt, entsprechend der Kennzeichnung eingelegt sein.
2. Während der Rechenpausen sollte der Rechner ausgeschaltet werden, um Batteriekapazität zu sparen.
3. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Rechner entfernt werden, da die Gefahr des Auslaufs und damit Beschädigung des Rechners besteht.
4. Die Batterielebensdauer richtet sich hauptsächlich nach der Batteriequalität. Die besten Ergebnisse (ca. 13 Std. Ø) werden mit Alkali-Mangan-Batterien erzielt.
5. Sind die Batterien verbraucht, verflöscht die Anzeige. Bis dahin arbeitet der Rechner korrekt.

#### Beschreibung der Funktionen



#### Löschen

Diese Taste löscht alle Rechenregister (Gesamtlösung). Eine falsch eingegebene Zahl wird gelöscht, wenn die Cl-Taste vor Auslösung einer Funktion bedient wird.

#### Rechentasten

Der Rechner arbeitet nach dem mathematischen Rechensystem, d. h. die Tastfolge entspricht der Schreibweise des Ansatzes. Kettenrechnungen können direkt ohne Abruf von Zwischenergebnissen ermittelt werden. (Kurzwegrechentechnik) Mit der Ergebnistaste werden alle Operationen der vier Grundrechenarten abgeschlossen. Vor Beginn einer neuen Rechnung muß dann nicht gelöscht werden.

#### Prozentautomatik, Konstante

Die Arbeitsweise von Konstant- und Prozentrechnungen ist aus den Rechenbeispielen zu ersehen.

## Description of functions

### Change of batteries


Push the battery housing cover to the left to insert the three 1,5 V batteries (size AAA, Micro, IEC R03).  
The following points have to be observed:

1. The batteries must be placed correctly, i. e. plus to plus and minus to minus.
2. During calculating breaks the calculator should be switched off in order to save capacity of batteries.
3. Used batteries should be removed from the calculator because the danger of running-out and thus damage of the of the calculator exists.
4. The battery-operation depends mainly on the quality of batteries. The best results (appr. 13 hours Ø) will be obtained with alcali-manganese batteries.
5. If the batteries are run down, the display will darken. Up to that moment the calculator will work correctly.

## Description of functions

### Clear

This key clears all working registers (total clear).  
To clear a wrong entered number, depress Cl-key before completing a function.



### Calculation keys

The calculator works on the mathematic calculating principle:  
The sequence of depressed keys corresponds to the mathematic statement.  
Chain calculations can be made directly without subtotals (short-cut calculation method).  
The result key completes all four basic calculating operations.  
No clearing is therefore necessary to begin a new calculation.

### Automatic percentage, Constant

Please see the calculation examples for the method of operations for the constant and percentage calculations.

---

### Description des fonctions

#### Echange des piles

Après avoir glissé le couvercle de la boîte (verso), trois piles de grandeur AAA, Micro, IEC R0 3, 1,5 V peuvent être introduites.  
A respecter ce qui suit:


1. Les piles doivent être posées selon l'indication portée sur l'appareil pour la vraie mise des pôles.
2. Pendant les pauses de calculs la calculatrice devrait être éteinte pour épargner la capacité des piles.
3. Des piles usagées doivent être retirées de la calculatrice pour éviter l'écoulement entraînant l'endommagement de l'appareil.
4. La durée de la pile dépend de sa qualité. Les meilleurs résultats sont obtenus avec des piles Alkali-Mangan.
5. Lorsque les piles sont usagées, l'affichage s'éteint.

---

### Description des fonctions

#### Effacement

Cette touche efface tous registres de calcul (effacement total).  
Un chiffre entré par erreur est effacé par opération de la touche Cl, avant le déclenchement d'une fonction.



#### Touches de calcul

La calculatrice travaille d'après le système de calcul mathématique, c.à.d. le calcul est entré tel que la disposition arithmétique est écrite. Des calculs en chaîne se font solutionner directement, sans l'appel de sous-totaux (technique de calcul abrégé). Tous calculs des quatre opérations élémentaires sont terminés par la touche de résultat. Avant de commencer une nouvelle opération, il n'est pas nécessaire d'effacer.

#### Pourcentage automatique, Constante

Pour la méthode de travail des calculs de constante et pourcentage voir exemples de calculs.

---

### Descripción de las funciones

#### Cambio de las pilas

Después de haber quitado la tapa de la cáscara (parte trasera) se puede colocar tres pilas del tamaño AAA, Micro, IEC R03, 1,5 V, teniendo que considerar lo siguiente:

1. Las pilas tienen que ser colocadas según las señas indicadas.
2. Cuando no se usa la máquina, se tiene que apagarla, para ahorrar la capacidad de la pila.
3. Hay que quitar las pilas vacías de la máquina, ya que existe el peligro de dañar la calculadora dejando salir el líquido de la pila.
4. La duración de la pila en primer lugar es cuestión de la calidad. Los mejores resultados se consigue con pilas de Alkali-Mangan.
5. Cuando las pilas están vacías, no hay señal de numeros en la pantalla. Hasta este momento trabaja la máquina perfectamente.

---

### Descripción de las funciones

#### Borrado


Esta tecla borra todos los registros de cálculo (borrado total). Una cifra mal ingresada quedará borrada oprimiendo la tecla Cl antes de efectuar una función.

#### Teclas de cálculos

Esta calculadora trabaja por el sistema de cálculo matemático, es decir, la sucesión de operación de teclas equivale al modo de escritura del planteo del cálculo. Cálculos en cadena pueden ser efectuados directamente sin necesidad de llamar los subtotales. (Técnica de operación corta). Con la tecla de resultados quedan concluidos todos los cálculos con las cuatro operaciones aritméticas fundamentales. Por ello no es necesario borrar antes de comenzar un nuevo cálculo.

#### Automático de porcentajes, Constantes

El modo de hacer calculaciones de constante y porcentaje se puede ver en los ejemplos adjuntos.



+ - =

17+23=40  
91.52+7.83+122.5=221.85  
18.3-9.8=8.5  
2.5+8.063-15.42=-4.857

C 17 + 23 = 40.  
91.52 + 7.83 + 122.5 = 221.85  
18.3 - 9.8 = 8.5  
2.5 + 8.063 - 15.42 = -4.857

x

9.5×2.8=26.6  
275.3×8×6.4=14095.36  
123456×2222=  
 $3^2=9$

9.5 × 2.8 = 26.6  
275.3 × 8 × 6.4 = 14095.36  
123456 × 2222 =  
C  
3 × = 0.  
9.

				Konstante Constant Constante Constantes		
225:5=45	225  5	45.		9.3×17=158.1	9.3  17	158.1
159:14=11.357142	159  14	11.357142		9.3×12=111.6	12	111.6
0.073:9562=0.0000076	.073  9562	0.0000076		9.3×15=139.5	15	139.5
18.3:0.27:4.8=14.12037	18.3  .27  4.8	14.12037		202.88:25.36= 8.	202.88  25.36	8.
100000:0.0002=	100000  .0002	5.0000000	0.	142.016:25.36=5.6	142.016	5.6
				98.904:25.36=3.9	98.904	3.9

+ - × ÷

$$(2.9+8.3) \times 7 = 78.4$$

$$\frac{5.3 \times 12}{4} - 12 = 3.9$$

$$\frac{1}{7} = 0.1428571$$

$$2.9 + 8.3 \times 7 =$$

$$5.3 \times 12 - 4 - 12 =$$

$$1 \div 7 =$$

$$78.4$$

$$3.9$$

$$0.1428571$$

oder/or/ou/o 7 = = =

+ - × ÷

$$826.5 \times 9 = 1458.5291$$

$$8.3 + 4 - 7.2 =$$

$$2^5 = 32$$

$$1.07^6 \times 5000 = 8590.9305$$

$$8.3 + 4 - 7.2 = 7.2$$

$$8.3 + 4 - 7.2 = 1458.5291$$

$$2^5 = 32$$

$$1.07^6 \times 5000 = 8590.9305$$

$$1.07^6 \times 5000 = 8590.9305$$

	%		%
1279=100%	1279 $\times$ 12 %	153.48	1973 17563
? = 12%			1972 12795=100%
1279 =100%	153.48 $\div$ 1279 %	12.	+/- 4768=+37.26%
153.48= ? %			120=100%
180.00	180 $\times$ 15 %	27.	? = 15%
+15% 27.00	$\frac{+}{}$	207.	? = 25%
207.00	$\times$ 3 %	6.21	? = 35%
- 3% 6.21	$\div$	200.79	
<u>200.79</u>			